



Regione **Piemonte**

Provincia **Vercelli**

Unione Montana Valsesia

LEGGE 05/01/1994 N. 36 - L.R. 20/01/1997 N. 13
INTERVENTI MONTANI DI TUTELA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO ATTRAVERSO LA
MANUTENZIONE E LA SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO DA REALIZZARSI CON IL
CONTRIBUTO TARIFFARIO DEL SERVIZIO IDRICO

PIANO QUINQUENNALE
di manutenzione e sistemazione del territorio per il periodo 2014-2018
2^A ANNUALITA' 2015

PROGETTO DI INTERVENTI IDRAULICO - FORESTALI
nei Comuni di
RIVA VALDOBBIÀ, RIMELLA E VALDUGGIA

PROGETTO DEFINITIVO

D1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

I Tecnici:



Massimo Gobbi

GIUGNO 2017

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RIVA VALDOBBIÀ




FOTO 1805:

erosione della scarpata a monte della strada comunale in Val Vogna (intervento 1.1)



FOTO 1808:

erosione della scarpata a monte della strada comunale in Val Vogna (intervento 1.1)




FOTO 1804: erosione della scarpata a monte della strada comunale

in Val Vogna (intervento 1.1)



FOTO 1811:

erosione della scarpata a monte della strada comunale in Val Vogna (intervento 1.2)



FOTO 1830:

erosione della scarpata a monte della strada comunale in Val Vogna (intervento 1.2)




FOTO 2541: Rio del bosco

(intervento 2.1)




FOTO 2545: sentiero che porta al Rio

del bosco (intervento 2.1)



(intervento 2.1)

FOTO 2540: sentiero che porta al Rio del bosco



impluvio minore (intervento 2.2)

FOTO 2560: attraversamento





FOTO 1308: Rio Gardo (intervento

2.3)



FOTO 1311: Rio Gardo (intervento 2.3)

VALDUGGIA





sistemare (intervento 3.1)

FOTO 2316: tombino da



scarico esistente da sistemare (intervento 3.1)

FOTO 2317: punto di



sistemare (intervento 3.1)

FOTO 2321: tombino da



sistemare tramite griglia (intervento 3.2)

FOTO 2325: tombino da



scarico esistente da sistemare (intervento 3.2)

FOTO 2326: : punto di



(intervento 3.1)

FOTO 2332: erosione



FOTO 2311: area intervento

3.4



FOTO 2313: punto di

scarico (intervento 3.4)